


Základy obsluhy katalogu:

Vypnutí:

Klávesová zkratka:

CTRL + ALT + SHIFT +

V levo nahoře tabulka, vybrat „SHUTDOWN“



Na další tabulce vybrat:

Shutdown – vypnutí na konci směny.

Reboot – restart v případě chyby.

